



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-130-112

Законному представителю юридического лица:  
Директору МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1» Певгова Т.А.

«11» мая 2016г.

423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16.  
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела  
Приволжского управления Ростехнадзора

Кустовская И.И.

Государственный инспектор Челнинского территориального отдела  
Приволжского управления Ростехнадзора

Крепышев В. Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки № 43-21-130-112 от 11.05.2016г., составленного по результатам плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (сокращённое наименование МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1») ИНН 1650028189, юридический адрес: 423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16; место фактического осуществления деятельности: 423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16.

В присутствии: Директора МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1» Певговой Т.А.  
В части соблюдения требований безопасности при эксплуатации лифтов,

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываются меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1.	Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта зав.№2014С0502Е01, (далее «лифт»), не выполняются в полном объёме следующие требования: использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом; - нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Таможенного Союза №	Устранить до 25.07.2016г.

	824 от 18.10.2011г., (далее ТР ТС 011/2011), руководства по эксплуатации изготовителя, а именно:	
2.	<p>Не представлены приказы ООО «АДМ-лифт Сервис» о назначении лифтёров (операторов), электромехаников, лиц, ответственных за техобслуживание, ремонт и эксплуатацию лифта, не представлены протоколы проверки знаний обслуживающего персонала, не представлены журналы по проведению ежесменного осмотра лифта со сведениями о проведении ежесменных осмотров лифтов в объёме производственной инструкции, сведения о текущих ремонтах лифта (проводимых в соответствии с графиком ППР) отражаются в журнале ежесменных осмотров, не представлены журналы плановых технических осмотров, ремонтов, не представлена должностная инструкция для специалиста, ответственного за организацию, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта лифтов.</p> <p>Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Таможенного Союза № 824 от 18.10.2011г., (далее ТР ТС 011/2011), требований руководства по эксплуатации изготовителя.</p>	Устранить до 25.07.2016г.
3.	<p>Не представлен паспорт лифта зав.№2014C0502E01.</p> <p>Нарушение ст.3 п.3. ТР ТС 011/2011.</p>	Устранить до 25.07.2016г.
4.	<p>Не представлено Руководство (инструкция) по эксплуатации изготовителя (на русском языке) на лифт зав.№2014C0502E01.</p> <p>Нарушение ст.3 п.3. ТР ТС 011/2011.</p>	Устранить до 25.07.2016г.
5.	<p>В должностные инструкции для специалистов, а также в производственные инструкции для обслуживающего персонала (электромехаников, лифтёров) не вносятся дополнения, изменения в связи с вводимыми в действие Профессиональными стандартами, не учитываются требования Руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителей лифтов.</p> <p>Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011; требований руководства по эксплуатации изготовителя; приказов №1160н от 26.12.2014г.(Профессиональный стандарт для электромехаников по лифтам), №1082н от 22.12.2014г. (Профессиональный стандарт для лифтёров, операторов), № 18н от 17.01.2014г. (Профессиональный стандарт для специалистов лифтового оборудования) Министерства Труда и социальной защиты.</p>	Устранить до 25.07.2016г.
6.	<p>Не обеспечена достаточная освещённость шахты лифта зав.№2014C0502E01, имеются неисправные светильники в шахте лифта.</p> <p>Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 1)</p>	Устранить до 25.07.2016г.
7.	<p>На основной посадочной площадке или в кабине не обеспечена установка правил пользования лифтом, не установлена табличка с указанием телефона для связи с обслуживающим персоналом, (зав. № лифта, даты следующего освидетельствования).</p> <p>Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 2)</p>	Устранить до 25.07.2016г.
8.	<p>Не обеспечена установка запорного устройства на крышке люка, находящегося в полу машинного помещения лифта, предназначенного для опускания материалов и оборудования лифта, люк находится в открытом состоянии и не исключается падение с высоты 3м..</p> <p>Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по</p>	Устранить до 25.07.2016г.

	эксплуатации изготавителя. (фото 3)	
9.	Не обеспечена регулировка суммарных зазоров между направляющими и башмаками кабины лифта. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготавителя. (фото 4)	Устранить до 25.07.2016г.
10.	Не обеспечена очистка машинного помещения лифтов зав.№1230, 1231 от посторонних предметов, предметов, не относящихся к лифтовому оборудованию. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготавителя. (фото 5)	Устранить до 25.07.2016г.
11.	Не установлено оборудование средства для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне кабины лифта, пред назначенной для перемещения людей. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 п. 1.14. «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготавителя.	Устранить до 01.11.2016г.
12.	Не обеспечены условия эксплуатации электронного оборудования в машинном помещении лифта, имеются многочисленные следы протекания кровли, попадание влаги на станцию управления и светильники освещения машинного помещения, штукатурка с потолка осыпается на оборудование лебёдки, на ограничитель скорости. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготавителя. (фото 6,7,8)	Устранить до 01.11.2016г.
13.	Не обеспечен температурный режим эксплуатации электронного оборудования лифта, в машинном помещении отсутствует система отопления, используется бытовой электронагревательный прибор. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготавителя. (фото 9)	Устранить до 01.11.2016г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки, указанные в предписании, в Челнинский территориальный отдел Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по адресу:

423806 г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, п.ЗЯБ, д.20.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5.ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

И.И. Кустовская

Государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

В.Н. Крепышев

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 л. для исполнения получен:

Директор МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1» Певгова Т.А.

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

11.05.2016г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: