

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 11 " мая 2017 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 46

По адресу/адресам: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Мира, дом № 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 46 от 05.04.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат Республики Татарстан
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 " мая 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. " 11 " мая 2017 г.

Продолжительность 01 час 00 минут

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 01 час 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Мазитова А.Ш. ✓ (заполняется при проведении выездной проверки) 06.04.2017 года 09 часов 40 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
Нурлатскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по РТ майор внутренней
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию

службы Талипов Альмарис Ниязович

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мазитова Альфия Шамильевна заведующая
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)),
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат Республики Татарстан
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выполнены пункты предписания МОНД № 22/1/15 от 21 марта 2016 года, а именно: п. п. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19.**

ОСНОВНОЙ ВХОД (тамбур, фоз).

1. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (краска, бумажные обои, дерево) для отделки стен коридоров 1-го и 2-го этажа, лестничных маршей, хозблока, 2-й младшей группы на путях эвакуации;

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.25* СНиП 21-01-97*);

СКЛАД СТОЛОВОЙ, материальный склад

2. Двери в пожароопасных помещениях (склад столовой, склад материальный) установлены не противопожарные и не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009); СНИП 2.08.02-98 п. 1.82);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблицы 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2);

ТАТАРСКАЯ ГРУППА

3. Из помещения спальни татарской группы не выполнен второй эвакуационный выход;

п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: п/п 1 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. (Требование СНиП 21-01-07* п. 6.12);

п.5.2.12 - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 детей. (Требование СП 1.13130-2009 п.5.2.12);

4. Из спальни дверь открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

СРЕДНЯЯ ГРУППА «А»

5. Из помещения спальни средней группы «А» не выполнен второй эвакуационный выход;

п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: п/п 1 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. (Требование СНиП 21-01-07* п. 6.12);

п.5.2.12 - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 детей. (Требование СП 1.13130-2009 п.5.2.12);

6. В приемной, коридорах, в тамбурах, на лестничных площадках на путях эвакуации детей применены горючий материал (линолеум) с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы;

п. 6.25* -В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ФЗ №123 ст.4 п.4, ст.151 п.1; ч.1 ст.1; ч. 1 ст.6 Закона №123; ч.6 ст. 134 табл. 28, 29; ч.4 ст. 145; ч.7 ст. 146; ч. 11 ст. 13 Закона №123, п. 6.25* СНиП 21-01-97*);

7. Дверь основного входа в среднюю группу «А», 2-ую младшую группу, из группы раннего возраста, из спальни 1-ой младшей группы открываются не по ходу эвакуации детей из помещений;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

8. Из помещения спальни средней группы «А» не выполнен второй эвакуационный выход;

п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: п/п 1 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. (Требование СНиП 21-01-07* п. 6.12);

п.5.2.12 - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 детей. (Требование СП 1.13130-2009 п.5.2.12);

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА.

9. Из помещения спальни средней группы «А», спальни 1-ой младшей группы, из игровой 1-ой младшей группы не выполнены вторые эвакуационные выходы;

п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: п/п 1 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. (Требование СНиП 21-01-07* п. 6.12);

п.5.2.12 - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 детей. (Требование СП 1.13130-2009 п.5.2.12);

10. Лестничные площадки второго этажа не отделены дверями с доводчиками и уплотнениями в притворах от общих коридоров;

- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

11. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;

-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а

стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);

12. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток):

- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ); п. 7.12 СНиП 21-01-97).

13. Не проведены испытания наружной пожарной лестницы на прочность (не менее одного раза в 5 лет).

- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодическое освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ); (Требование НПБ 245-2001 п. 3.4).

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 46/1/39 от 11.05.2017 года, протокол об административном правонарушении № 336-2017-0083 от 11.05.2017 года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

Мазитова Альфия Шамильевна

должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " мая 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)