

Срок действия паспорта  
до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
года

«Для служебного пользования»

Экз. № \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления -  
начальник службы УФСБ РФ по РТ  
в г. Набережные Челны  
полковник

«» С.Ф. Галиакберов  
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного  
комитета

«» Ф.Н. Салахов  
2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Набережные  
Челны - филиал ФКУ «УВО ВНГ РФ  
по РТ» подполковник полиции

«» В.В. Лупоок  
2020 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования города Набережные Челны

«Детская хореографическая школа»

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны  
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти  
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования  
г. Набережные Челны  
423805, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 2,  
8(8552)30-55-88, kultchelny@mail.ru  
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации  
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города  
Набережные Челны  
«Детская хореографическая школа»  
423801, РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 87 (49/16)  
Телефоны: 88552 56-90-42(директор с АОН) 88552 56-68-65 (приемная,  
вахта, с АОН)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Основная цель деятельности учреждения - реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности (в области хореографического искусства), реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографии, формы и сроки, освоения которых устанавливаются в соответствии с федеральными государственными образовательными требованиями.  
(основной вид деятельности)

2 категория

(категория объекта (территории))

Двухэтажное здание площадь 3325,5 кв.м.

Общая площадь территории 5444 кв.м.

(общая площадь объекта (территории) протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права 16- АЕ371930 от 05.03.2010; 16- АЕ 341057 от 05.03.2010 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Нурмухаметова Лилия Эдуардовна-директор МАУДО «ДХШ». Телефоны:  
8(8552) 56-90-42 (с АОН), biserinki@mail.ru

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),  
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Карамиев Румиль Рауфович- начальник управления культуры,  
kultchelny@mail.ru, тел. приемной: 8(8552) 30-55-88

Ф.И.О. руководителя организации в сфере культуры, являющейся  
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный телефон, вакс,  
электронная почта)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории)

начало рабочего дня - 8.00, окончание рабочего дня - 20.00

Продолжительность – 12 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

### 2. Общее количество работников объекта (территории)

44 человек

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на  
объекте (территории) в течение дня  
180 человек

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал  
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в  
выходные и праздничные дни - 1

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на  
объекте (территории):

МБУ «ЦБС» заведующая Галиева Резида Мунировна

Количество сотрудников- 6

Режим работы – с 9.00 -17.00

8(8552) 56-28-25

Договор безвозмездного пользования имуществом №001-146 от 12.01.2009

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о. номера  
телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации – арендатора,  
срок действия аренды)

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| №<br>п/п | Наименование потенциально-<br>опасного участка | Количество<br>работников (чел.) | Характер возможной<br>чрезвычайной ситуации |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Теплопункт- теплоснабжение<br>объекта          | 1                               | Выход из строя<br>системы                   |

|    |                                               |   |                                                        |
|----|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
|    |                                               |   | теплоснабжения                                         |
| 2. | Электрощитовая-<br>электроснабжение объекта   | 1 | Выход из строя<br>системы<br>электроснабжения          |
| 3. | Приточная вентиляция-<br>вентиляция помещений | 1 | При применении<br>отравляющих веществ-<br>гибель людей |

#### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей  
захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло - электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда. При применении химического оружия возможна гибель людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта) - 3325,5 кв.м

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, | Возможные нарушения инфраструктуры                                                          | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | 180                       | Полное нарушение электро-теплоснабжения, полное или частичное разрушение конструкций здания | 39107651,45                           |

#### I. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

| Наименование показателя                                                                             | Значение показателя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2012 года | 0                   |

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Максимально возможное количество пострадавших, человек            | 180         |
| Величина максимального материального ущерба, млн. рублей          |             |
| Максимальная зона чрезвычайной ситуации                           | 5,444 кв.м. |
| Категория объекта (территории) по гражданской обороне             | -           |
| Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности | II          |

## **VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

### **1. Силы охраны:**

а) организационная основа охраны Охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно собственной сторожевой службой.

б) численность охраны: В дневное время с 08.00 до 20.00 охрану осуществляет сторож-вахтер, в ночное время с 20.00 до 08.00 – ночной сторож.

в) количество постов охраны: всего 1 пост, в том числе круглосуточных – 1 пост.

### **2. Средства охраны:**

- а) стрелковое оружие не имеется;
- б) защитные средства охраны не имеется;
- в) специальные средства не имеется;
- г) служебные собаки не имеется.

## **VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - не имеется;

б) объектовые и локальные системы оповещения- отсутствуют; (смета имеется)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект - Система видеонаблюдения модель IP-4B-SH10F36IR состоит из 9 камер: 1 внутренняя, 8 наружных.

г) технические системы обнаружения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) и системы физической охраны- отсутствуют.

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели- одно досмотровое устройство Сфинкс ДУ-101.

е) телевизионная система охраны- система видеонаблюдения имеется

(наличие, марка, количество)

ж) системы охранного освещения-

Система охранного освещения: освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта, в количестве 14 штук. «Слепых зон» не имеется;

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Объект расположен в двухэтажном железобетонном капитальном здании 1982 года постройки, реконструкция 2004 год. Общая площадь здания составляет 3325,5 м<sup>2</sup>, Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности функциональной пожарной опасности Ф 21.

Объект расположен в Автозаводском районе г. Набережные Челны. Прилегающая территория 5444 кв.м. Территория огорожена забором высотой 1,7 метра. Доступ на территорию осуществляется с двух въездов (выездов). Доступ автотранспорта осуществляется со стороны проспекта Сююмбике. Проход людей осуществляется через центральный вход (выход) расположен со стороны проспекта Сююмбике, оборудован тремя дверьми. Вход тамбурного типа, оборудован тремя входными дверями. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком и доводчиком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован двухстворчатой дверью с доводчиком.

Второй въезд (выезд) расположен со стороны ул. Ш. Усманова.

Окна первого этажа оборудованы распашными решетками. Ключи от них расположены на откосах.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

10 эвакуационных выходов расположены в разных частях здания и выходят на прилегающую территорию.

Эвакуационные выходы:

1 дверь - Центральный вход Запасный выход №10- дверь изготовлена из металлопластика с остекленными проемами, оборудована врезным замком и защёлкой;

2 дверь – Абрикосовый зал- Запасный выход № 7, дверь металлическая;

3 дверь – Холл слева от центрального входа- запасный выход №8, дверь металлическая, оборудована врезным замком;

4 дверь – Буфет- Запасный выход № 9 – дверь металлическая, оборудована врезным замком и щеколдой;

5 дверь – Теоретический зал большой Запасный выход №1 - дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

6 дверь Голубой зал- Запасный выход № 6, дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

7 дверь – Бирюзовый зал- Запасный выход № 5 дверь пластиковая,

оборудована врезным замком;

8 дверь – Зеленый зал Запасный выход № 4 дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

9 дверь - Холл Запасный выход № 3, дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

10 дверь Актальный зал Запасный выход № 2, дверь пластиковая, оборудована врезным замком.

Ключи от каждого эвакуационного выхода расположены на откосах дверей.

Ключи от служебных кабинетов и ворот в вечернее и ночное время, хранятся у вахтеров.

Данные выходы используются как эвакуационные, в обычное время закрыты.

Запасные ключи от эвакуационных выходов находятся на вахте школы.

В подвале объекта расположен АИТП. Вход в подвал осуществляется с улицы.

На входе установлена металлическая дверь, запирающаяся на навесной замок.

Доступ в подвал имеют только ответственные лица. Ключи находятся на вахте школы.

---

в) электронной системы пропуска- отсутствует;

(наличие, тип установленного оборудования)

---

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) -отсутствуют;

---

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта(территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Акт плановой проверки № 8 от 12.01.2019 г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б)автоматическая система пожаротушения

Имеется электрозадвижка

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

2 типа, смета на систему речевого оповещения имеется.

(тип, марка)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

огнетушители ОП-5 в количестве 5шт, ОП- 4 в количестве 22 шт, ОП- 10 в количестве 22 шт.

(наличие, характеристика)

---

## IX. Выводы и рекомендации

1.Обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации).(п. 26, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры

8

(утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176). Срок исполнения 12 месяцев.

2. Отсутствуют внутренние камеры видеонаблюдения на первом и втором этажах. (пп. «г» п.21, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02. 2017 №176). Срок устранения 12 месяцев.

3. Отсутствует внутренняя камера видеонаблюдения в актовом зале(пп. «е» п.23, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02. 2017 №176) Срок устранения 12 месяцев.

4. оборудовать объект системой экстренного оповещения работников при ЧС (пп. «з» п.25, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02. 2017 №176) Срок устранения 12 месяцев.

#### **Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

нет

---

(наличие на объекте (территории) режимно- секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)-

нет

---

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор МАУДО «ДХШ»

  
  
Л.О. Нурмухаметова

Заместитель директора  
по хозяйственной части

  
Ф.М. Исламбратова

**Члены комиссии:**

сотрудник Службы УФСБ РФ по РТ  
в г. Набережные Челны

  
Р.С. Галиакберов

Инспектор группы АЗОиММПГ  
ОВО по г. Набережные Челны –филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Татарстан»,  
майор полиции

  
Р.Р. Нуриев

Актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


# Схема установки оборудования приточной вентиляции МАУДО «ДХШ»

## План потенциально - опасных участков МАУДО "ДХШ"



электрощитовая  
вахта

# Схема установки оборудования приточной вентиляции МАУДО «ДХШ»




 - шкаф вентиляционной системы

# ПЛАН ПОДВАЛА


МАУДО "ДХШ"

## Схема установки оборудования приточной вентиляции МАУДО "ДХШ"




 - шкаф вентиляционной системы

# ПЛАН ПОДВАЛА МАУДО "ДХШ"



# Инженерно-технические средства охраны МАУДО "ДХШ"



- внешние камеры видеонаблюдения
- внутренняя камера видеонаблюдения


Объект расположен в микрорайоне г. Челябинск, в районе г. Набережные Челны. Принадлежит тер. 5444 ж.м. Периметр огражден забором высотой 1,7 м. /м

## АКТОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) в сфере культуры

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города  
Набережные Челны «Детская хореографическая школа»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта  
(территории) в сфере культуры:**

**Председатель комиссии:**  
Директор МАУДО «ДХШ»




«Детская  
хореографическая  
школа»  
ИНН  
1650085116

**Члены комиссии:**

Сотрудник Службы  
УФСБ РФ по РТ в г. Набережные Челны

Р.С. Галиакберов

Инспектор группы АЗОиММПГ  
ОВО по г. Набережные Челны  
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»  
майор полиции

Р.Р. Нуриев

Основание: Приказ Управления культуры Муниципального образования города Набережные Челны № 129 от 17.04.2020 года «о проведении проверок антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и учебных заведениях искусств»

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в сфере культуры в период с 27 мая 2019г. по 27 май 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории) в сфере культуры:

1.1. Адрес места расположения объекта культуры: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская хореографическая школа»  
423801, РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 87  
Телефоны: 88552 56 90 42  
(директор АОН), 8 8552 56-68-65 (приемная, без АОН) biserinki@mail.ru

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта культуры:  
Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования  
г. Набережные Челны

423805, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 2,  
88552)30-55-88, kultchelny@mail.ru

Карамиев Румиль Рауфович - начальник управления культуры,  
тел. приемной: 8(8552) 30-55-88

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта культуры:

Объект расположен в двухэтажном железобетонном капитальном здании 1982 года постройки, реконструкция 2004 год. Общая площадь здания составляет 3325,5 м<sup>2</sup>, Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности функциональной пожарной опасности Ф 21.

Объект расположен в Автозаводском районе г. Набережные Челны. Прилегающая территория 5444 кв.м. Периметр 260 м. Территория огорожена забором высотой 1,7 метра. Доступ

территорию осуществляется с двух въездов (выездов). Доступ автотранспорта осуществляется со стороны проспекта Сююмбике и со стороны ул. III. Усманова, ворота металлические, запираются на один навесной замок. Проход людей осуществляется через центральный вход (выход) расположен со стороны проспекта Сююмбике, оборудован тремя дверьми. Вход тамбурного типа, оборудован тремя входными дверями с доводчиками. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован двухстворчатой дверью с доводчиком, остекленная, с алюминиевыми рамами, закрывающаяся на внутренний врезной замок; второй внутренний вход оборудован двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным. Окна первого этажа оборудованы распашными решетками. Ключи от них расположены на откосах.

1.4. Основное функциональное назначение объекта культуры: Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности (в области хореографического искусства), реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографии, формы и сроки, освоения которых устанавливаются в соответствии с федеральными государственными образовательными требованиями.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта культуры:  
с 8:00 до 20:00

1.6. Общая площадь (кв. метров)/протяженность периметра (метров):  
Общая площадь территории 5444 кв.м, периметр 285,52м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту(территории) культуры: отсутствует

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) культуры критических элементов и потенциально опасных участков: Потенциально опасные участки: отсутствуют  
Критические элементы: 1) тепловентилятор, расположен в подвальном помещении. 2) Электрощитовая находится на 1 этаже. Приточная вентиляция расположена на 2 этаже здания. Доступ к потенциально опасным и критическим элементам имеют только ответственные сотрудники МАУДО «ДХИ»

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 180 человек.

1.9.1. Максимальная пропускная способность: 200 человек

1.10. Сведения о потенциально-опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории), запретных или режимных зонах:

| № п/п | Наименование потенциально-опасного участка | Количество работников (чел.) | Характер возможной чрезвычайной ситуации         |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.    | Тепловентилятор- теплоснабжение объекта    | 1                            | Выход из строя системы теплоснабжения            |
| 2.    | Электрощитовая- электроснабжение объекта   | 1                            | Выход из строя системы электроснабжения          |
| 3.    | Приточная вентиляция- вентиляция помещений | 1                            | При применении отравляющих веществ- гибель людей |

1.11. Информация об арендаторах:  
МБУ «ЦБС» заведующая Галиева Резида Мунировна  
Количество сотрудников- 6  
Режим работы – с 9.00 -17.00  
8(8552) 56-28-25

Договор безвозмездного пользования имуществом № 001-146 от 12.01.2009

## **Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) в сфере культуры Техническими средствами**

2.1. Система видеонаблюдения: имеется

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

2.1.2. Количество видеокамер 9, из них находится в исправном состоянии 9. телевизионная система охраны состоит из 9 камер модель IP-4V-SH10F36IR: Система охранного освещения: освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи прожекторов ПВ- 28, расположенных по всей территории объекта, в количестве 14 штук. «Слепых зон» не имеется;

2.1.3 Места расположения видеокамер, количество внутренних и наружных видеокамер, тип системы (цифровая, аналоговая): 1 камера с обзором на правую сторону школы, 2 камера охватывает правую сторону школы до овощехранилища, 3 камера с обзором на центральный вход, 4 камера охватывает холл школы, 5 камера с обзором на левую сторону школы, гараж, 6 камера- обзор главного входа со стороны пр. Сююмбике. 7 камера- обзор входа со стороны пр. Чулман, 8 камера- обзор левой стороны школы, 9 камера- вход в школу со стороны проспекта Чулман.

2.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор, расположенный на вахте МАУДО «ДХШ»

2.1.5. Хранение видеoinформации: осуществляется

2.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет: более 30 дней

2.1.7. Зона охвата видеонаблюдения: слепых зон не имеет

2.1.8. Наличие охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей: отсутствует

2.1.9. Наличие стационарных и ручных металлоискателей (наличие, марка, количество, место установки):

Имеется одно досмотровое устройство Сфинкс ДУ-101.

2.1.10 Наличие системы контроля и управления доступом (СКУД) (тип установленного оборудования, характеристика): отсутствует

2.1.11 Наличие эвакуационных выходов (количество): 10 эвакуационных выходов  
10 эвакуационных выходов расположены в разных частях здания и выходят на прилегающую территорию.

Эвакуационные выходы:

1 дверь - Центральный вход Запасный выход №10- дверь изготовлена из металлопластика с остекленными проемами, оборудована врезным замком;

2 дверь – Абрикосовый зал- Запасный выход № 7, дверь металлическая;

3 дверь – Холл слева от центрального входа- запасный выход №8, дверь металлическая, оборудована врезным замком;

4 дверь – Буфет- Запасный выход № 9 – дверь металлическая, оборудована врезным замком;

5 дверь – Теоретический зал большой Запасный выход №1 - дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

6 дверь Голубой зал- Запасный выход № 6, дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

7 дверь – Бирюзовый зал- Запасный выход № 5 дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

8 дверь – Зеленый зал Запасный выход № 4 дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

9 дверь - Холл Запасный выход № 3, дверь пластиковая, оборудована врезным замком;

10 дверь, Актный зал Запасный выход № 2, дверь пластиковая, оборудована врезным замком.

Ключи от служебных кабинетов и ворот в вечернее и ночное время, хранятся у вахтеров.

Данные выходы используются как эвакуационные, в обычное время закрыты.

Ключи от эвакуационных выходов находятся на вахте школы.

В подвале объекта расположен АИТП. Вход в подвал осуществляется с улицы. На входе установлена металлическая дверь запирается на навесной замок. Ключи находятся на вахте школы.

## 2.1.12.Дополнительная информация

## 2.2. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре -имеется

2.2.1. Краткая характеристика:автоматическая система оповещения «Стрелец Мониторинг»10 эвакуационных выходов.

## 2.3. Системаосвещения- имеется

2.3.1. Краткая характеристика:Система охранного освещения: освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи прожекторов ПВ- 28, расположенных по всей территории объекта, в количестве 14 штук. «Слепых зон» не имеется

2.3.2. Достаточность освещения объекта культуры(территории): освещение достаточное

## 2.4. Система экстренного вызова полиции:

2.4.1. Система экстренного вызова полиции:

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции.

## 2.5.Тревожно-вызывная сигнализация:имеется

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по г. Набережные Челны находятся в исправном состоянии

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:КНС-1 Астра 321-брелок-2 шт.

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана», контракт № 4243-472/3975042- ЕП-М МАУДО «ДХШ»

## 2.6. Охранная сигнализация: имеется

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана», контракт № 414/18 от 30.12.2019г.

2.7. Пожарная безопасность: Пожарная часть № 56 расположена на расстоянии 5 км от МАУДО «ДХШ». Адресный мониторинг от 20.04.2016 г. Стрелец- Мониторинг от 27.01.2017 г. Сигнал М

Пожарная сигнализация: имеется

- система дымоудаления- отсутствует
- система подпора воздуха - отсутствует
- автоматические установки пожаротушения - имеется
- система внутреннего противопожарного водоснабжения - имеется

2.7.1. Сигнал тревоги выводится на пульт Пожарная часть № 56

2.7.2. Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты осуществляет: ООО «Евростильсервис», АПС- ООО «Альфа».

2.7.3. Количество и тип первичных средств пожаротушения:

37 огнетушителей;

ОП-10 -10 шт

ОП- 4 – 22 шт

ОУ- 5- 5 шт

2.7.4. Места расположения первичных средств пожаротушения:

1. Холл
2. Электрощитовая
3. Актальный зал
4. Библиотека
5. Вахта
6. Склад
7. Костюмерная
8. Бухгалтерия
9. Приемная
10. Кабинет директора.

2.8. Средства телефонной связи: имеется

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера- в кабинете художественного руководителя 1 шт.

2.9. Средства радиосвязи:отсутствует

2.10. Ограждениеобъекта (территории) в сфере культуры: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 285,52м

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения; металлические прутья высотой 1,7 м расстояние между прутьями 100 мм, расположены в вертикальном направлении.

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствует

2.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи: имеется медицинский кабинет на 1 этаже МАУДО «ДХШ»

### Раздел 3. Организация физической охраныобъекта (территории) в сферекультуры:

3.1. Физическая охрана объекта(территории): осуществляется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: собственная сторожевая служба

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточнаяохрана

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1 вахта

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

#### **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры(территории):**

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта культуры(территории): имеется

Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: № 81 от 20.05.2016г.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры(территории)- журнал инструктажа для сотрудников МАУДО «ДХШ».

4.2.1. Паспорт безопасности: имеется, по Постановлению правительства №272 от 25.03.2015 г. в ред. 1040. Утвержден в 2017 году

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры(территории): подлежит разработке

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима –имеется Положение о контрольно- пропускном режиме МАУДО «ДХШ» от 03.09.2019 года

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта культуры в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта культуры(территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях- проводятся

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: ежегодно 2 раза

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 16.12.2019 г

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта культуры (территории) проведено: Плановая проверка от 21 мая 2019г.

#### **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

- 5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте культуры: не имеется
- 5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте культуры (территории): не имеется
- 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: не имеется
- 5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: не имеется

#### **Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

6.1 С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории), на основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и учащихся объекта (территории) (200), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе окружающей среде в районе нахождения объекта (территории) по балансовой стоимости на 01.05.2020 г. составит 39107651,45 рублей, объекту присвоена 2 категория

6.2. Выводы о надежности охраны объекта культуры (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) существующая система охраны и защиты не позволяет обеспечить его безопасность и его антитеррористическую защищенность

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности выполняются частично. Требования по противопожарной защищенности объекта выполняются.

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране и защите объекта (территории) не достаточны

**7. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации). (п. 26, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176). Срок исполнения 12 месяцев.

2. Отсутствуют внутренние камеры видеонаблюдения на первом и втором этажах. (пп. «г» п.21, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176). Срок устранения 12 месяцев.


3. Отсутствует внутренняя камера видеонаблюдения в актовом зале (пп. «е» п.23, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176) Срок устранения 12 месяцев.

4. оборудовать объект системой экстренного оповещения работников при ЧС (пп. «з» п.25, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176) Срок устранения 12 месяцев.

Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта культуры (территории), особое мнение членов комиссии: не имеется

**Председатель комиссии:**


Директор МАУДО «ДХШ»

  
Д.Э. Нурмухаметова




**Члены комиссии:**

Сотрудник Службы УФСБ РФ по РТ  
г. Набережные Челны

  
Р.С. Галиакберов

Инспектор группы АЗОиММПГ  
ОВО по г. Набережные Челны  
филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по РТ»  
майор полиции

  
Р.Р. Нуриев

Ответственное должностное лицо  
за антитеррористическую защищенность  
объекта, педагог-организатор

  
О.П. Абрамова