

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 85 / 32 / 85

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору ГАОУ СПО «Нурлатский аграрный техникум»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Камалову Иреку Шагизовичу

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору N 85 от " 22 " апреля 20 15 года, ст. 6 Федерального

закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
11 ч 00 мин. " 05 " мая 20 15 г. по 15 ч 00 мин. " 06 " мая
20 15 г. проведена проверка

Начальником Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ подполковником

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

внутренней службы Захаровым Николаем Александровичем, ГАУ СПО «Нурлатский

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

аграрный техникум г. Нурлат, ул. Ленинградская, д.15

(органов местного самоуправления)

совместно с Директором ГАОУ СПО «Нурлатский аграрный техникум» Камаловым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Иреком Шагизовичем

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери в складских помеще- ниях 1,2,3, общежи- тии, электрощитовой, люк чердачного помеще- ния, в учебном корпусе электрощитовой, скла- де, аккумуляторном установлены не проти- вопожарные и не соот- ветствует требуемому	п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горю- чих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вен- тиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009); п.5.14 -Заполнения проемов в противопожар-	июнь 2016г.	

	пределу огнестойкости;	ных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование СНИП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНИП 2.08.02-98 п. 1.82);		
2.	Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации не выведен по радиоканалу и другой линии связи «Стрелец» на центральный узел связи «01» (ЕДДС) Государственной противопожарной службы ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ») из общежития, учебного корпуса;	Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации не выведен по радиоканалу и другой линии связи «Стрелец» на центральный узел связи «01» (ЕДДС) Государственной противопожарной службы ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ») из общежития, учебного корпуса; п.14.4 - В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии. При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи. (Требование п.14.4 СП 5.13130.2009); п.12 -Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей. (Требование п.12 НПБ 110-03); п.13.4 -Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технических возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы. (Требование п.13.4 НПБ 88-01); ст. 83 п.7 -Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Требование ст. 83 п.7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	июнь 2016г.	

3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений (в двух электроцитовых , складских помещений, гаража, аккумуляторной) категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ;	п.20 - Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ));	июнь 2016г.	
4.	В помещении склада №2 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	п. 22 - Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (Требование п. 22 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее - ППР в РФ));	июнь 2016г.	
5.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости (не менее R 60) металлических косоуров лестничных маршей;	(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6 , ч.2 ст.87 табл.21 Закона №123);	июнь 2016г.	
6.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток);	п. 21- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толсто-слоистых напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ); п. 7.12 СНиП 21-01-97).	июнь 2016г.	
7.	Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной о	-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени	июнь 2016г.	

	работке;	огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12 СП 4.13130.2009; Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12 СНиП 21.01-97*);		
8.	Не проведены испытания наружной пожарной лестницы на прочность (не менее одного раза в 5 лет), не представлены акты проверок;	- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ); (Требование НПБ 245-2001 п. 3.4).	июнь 2016г.	
9.	Не выполнено ограждение на кровле по всему периметру;	Не выполнено ограждение на кровле по всему периметру; п.8.11 - В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (Требование п. 8.11 СНиП 2-01-97*) п.7.16 - В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. (Требование п. 7.16 СП 4.13130.2009)	июнь 2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: