

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 294-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани (Кировский район) ГУ  
МЧС России по РТ,  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Кожевническая, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан 420030,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)  
тел. (843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

### **Предписание N 39/1/18**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением отдельных  
предметов» Кировского района г. Казани  
в лице директора Юсуповой Лилии Рашидовны**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданин/на),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора г. Казани по пожарному надзору N 39 от «20» июля 2020 года, ст. 6

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",

в период с 10 час. 00 мин. 11 августа 2020 г. до 12 час. 00 мин. 11 августа 2020 г.,  
продолжительностью 2 рабочих часа.

### **проведена внеплановая выездная проверка**

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – старшим инспектором  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

г. Казани «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном

внутренней службы Гайнетдиновым Айратом Накифовичем

надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

**объекта:** Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением отдельных предметов»  
Кировского района г. Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Юго-Западная, 27а

**совместно с:** Заместителем директора по административно-хозяйственной части  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением отдельных предметов»  
Кировского района г. Казани Юсуповым Наилем Анваровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| Предписание № 39/1/18 | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                               |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                       | 5                                                             |
| 1                     | На стене здания отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения             | (п. 55 ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                                                                            | 3.07.2021                                                               |                                                               |
| 2                     | У большинства поэтажных двухстворчатых дверей, отделяющих коридоры, коридоры и холлы от лестничных клеток, вторые створки не имеют устройств для самозакрывания и уплотнителей в притворах                        | (ст. 4, 5, 6, 53 N 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 62 ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                         | 3.07.2021                                                               |                                                               |
| 3                     | Допускается фиксация самозакрывающихся створок дверей лестничных клеток и коридоров в открытом положении                                                                                                          | (пп. г п. 35 ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                                                                      | 3.07.2021                                                               |                                                               |
| 4                     | Запоры на всех дверях основных, запасных эвакуационных выходов, в том числе, дверях эвакуационных выходов из спортивного и актового залов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | (п. 35 ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                                                                            | 3.07.2021                                                               |                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 5 | <p>Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) имеют значительный предельный ресурс, физический износ, оборудование и кабельные линии достигли предельного срока эксплуатации и службы. Пожаростойкость всех проводов и кабелей, подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики не удовлетворяют требованиям времени выполнения задач этими компонентами</p> | <p>(ст. 4, 5, 6 N 123-ФЗ; п. 13.1.11, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.15.3, п.13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.24 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)</p>                                                                                                                                                                                                                 | 3.07.2021 |  |
| 6 | <p>Расстояние от дымовых пожарных извещателей до потолочных электросветильников, составляет менее 0,5 метра (во всех поэтажных коридорах и многочисленных поэтажных кабинетах)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(ст. 83, 84 N 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.07.2021 |  |
| 7 | <p>Большинство имеющихся световых указателей «ВЫХОД», расположенных над поэтажными эвакуационными выходами непосредственно на лестничные клетки или непосредственно наружу, имеют крайне низкий световой поток и яркость не во всех пределах любой части цветной поверхности таких знаков-указателей безопасности (освещаются на половину или менее)</p>                                                                                                    | <p>(ст. 1, ст.6, ст. 53, ст.84 N 123-ФЗ; п. 1.4* СНиП 21-01-97*; п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.9, п. 7.6.10 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 3.11 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»)</p> | 3.07.2021 |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 8 | Ново образованные помещения на 3-ем этаже, торцы коридоров 2-го этажа, производственные помещения столовой, помещение «раздевалка для девочек» у спорт зала не оснащены пожарными извещателями, согласно действующим законодательным и нормативным актам в области пожарной безопасности                                                                                             | (ст. 4, 5, 6, 83 N 123-ФЗ; п. 13.1.11, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.15.3, п.13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 1.4, п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п.3, п. 7 НПБ 110-03; п. 12.24 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)           | 3.07.2021 |  |
| 9 | Потолочное пространство в части коридора 2-го этажа (при выходе из кабинета заместителя директора по АХЧ), а также потолочное пространство малого спорт зала, с учётом размеров выступающих строительных конструкций от потолков указанных помещений, не дооснащены пожарными извещателями, согласно действующим законодательным и нормативным актам в области пожарной безопасности | (ст. 4, 5, 6, 83 N 123-ФЗ; п. 13.1.11, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.15.3, п.13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 1.4, п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п.3, п. 7 НПБ 110-03; п. 12.20, п. 12.24 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования») | 3.07.2021 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 | Пути эвакуации не обеспечены наличием знаков пожарной безопасности (мест расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей, направления эвакуации)                                                                                                                                          | (ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст.84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 1.4 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.11 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля») | 3.07.2021 |  |
| 11 | Потажные светильники аварийного (эвакуационного) освещения, расположенные на потолках эвакуационных путей (коридоров) и принцип действия которых основан на включение освещения при пропадании электроснабжения здания, имеют предельный ресурс встроенных аккумуляторных батарей, требуют замены | (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6, ст. 53, пп. 9 ст. 82, ст. 84 N 123-ФЗ; п. 43 ППРФ № 390 от 25.04.2012; п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 3.13 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.07.2021 |  |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12 | Над одним из двух эвакуационных выходов из помещения актового зала отсутствует световой оповещатель-указатель "ВЫХОД" | (ст. 1, ст.6, ст. 53, ст.84 N 123-ФЗ; п. 1.4 СНиП 21-01-97*; п. 3.11 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»); п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.3.11 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях») | 3.07.2021 |  |
| 13 | Огнетушители, размещенные в поэтажных коридорах, вывешены (расположены) на высоте более 1,5 метра от пола             | (п. 480 ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.07.2021 |  |
| 14 | В коридоре (на путях эвакуации) 1 го этажа организовано размещение открытого гардероба                                | (пп. к п. 23, п. 33, пп. б п. 36ППРФ № 390 от 25.04.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.07.2021 |  |

**В вышеуказанном тексте приняты следующие сокращения законодательных и иных нормативных документов Российской Федерации в области пожарной безопасности:**

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года – **в тексте: N 123-ФЗ;**
2. Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - **в тексте: ППРФ № 390 от 25.04.2012;**
3. Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97\* - **в тексте: СНиП 21-01-97\*;**
4. Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) - **в тексте: НПБ 110-03.**

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району  
г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гайнетдинов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

  
(подпись)

М.Л.П.\*

**«11» августа 2020 г.**

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани

  
(подпись)

**Юсупова Л. Р.**

(должность, фамилия, инициалы)

**«11» августа 2020 г.**

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору