

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАСТАН
МУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
ИСПОЛКОМА АРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ Г.ТУКАЯ"

Центральная ул., д. 2, с. Новый Кырлай, 422035
Тел. (843-66) 56-7-36. E-mail: Snk.Ars@tatar.ru
ОКПО 54433534, ОГРН 1021606153315
ИНН/КПП 1609004973/ 160901001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МӘҒАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫҖЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ
МУ "МӘҒАРИФ ИДАРӘСЕ"
"Г.ТУКАЙ ИСЕМЕНДӘГЕ
ЯҢА КЫРЛАЙ УРТА
ГОМУМИ БЕЛЕМ МӘКТӘБЕ"
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Үзәк урам, 2 нче йорт, Яна Кырлай авылы, 422035
Тел. (843-66) 56-7-36. E-mail: Snk.Ars@tatar.ru
ОКПО 54433534, ОГРН 1021606153315
ИНН/КПП 1609004973/ 160901001

Исх. № 13 26.08.2020

Инспектору МОНД и ПР по
Арскому и Атнинскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС по РТ
старшему лейтенанту внутренней службы
Сотову Антону Юрьевичу

**Ответ на представление от 18.08.2020 г. № 631-2-15-24
«Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения»**

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности»; НПБ 110-03, НПБ 88-01, СНиП 21-01-97* в МБОУ «Ново-Кырлайская СОШ имени Г.Тукая» приняты меры по их устранению :

Выявленные нарушения	Отметка об устранении
1) Помещение фойе не оборудовано пожарными извещателями (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ», п. 12.16, НПБ 88-01);	Помещение фойе оборудовано пожарными извещателями (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ»
2) Котельная не оборудована автоматической противопожарной сигнализацией (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ», пп. 9, табл. 1 и пп. 5.2, таблица 3 обязательное приложение п. 14, НПБ 110-03);	Котельная оборудована автоматической противопожарной сигнализацией (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ»
3) Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ», п. 6.18* СНиП 21-01-97*);	Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ»
4) Помещение котельной не оборудовано пожарными извещателями (ФИЛИАЛ МБОУ «НОВОКЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ» - «СТАРОВАШСКАЯ НОШ», п. 12.16, НПБ 88-01).	Помещение котельной оборудовано пожарными извещателями (ФИЛИАЛ МБОУ «НОВОКЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г.ТУКАЯ» - «СТАРОВАШСКАЯ НОШ»

Директор школы:  О.Ф. Минзянова

