

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназии № 7
имени Героя России А.В.Козина»
Ново-Савиновского района
г.Казани



Т.Н.Кныш

«06» апреля 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1/2021**

Республика Татарстан

«06» апреля 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России А.В.Козина»
1.2. Адрес объекта: Республика Татарстан, 420126, , г.Казань. ул.Адоратского, д.25а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 6733,2 кв. м.
- часть здания на этаже, кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (нет); 27850 кв.м
1.4. Год постройки здания 1981 год, последнего капитального ремонта 2013 год;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г. капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Татарстан, 420126, , г.Казань. ул.Адоратского, д.25а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автобусах № 10,55,18,54,43 до остановки «Универсам», при движении от автобусной остановки необходимо пересечь регулируемый пешеходный переход по ул. Адоратского

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 460 м, 540м (через пешеходный переход)

3.2.2 время движения (пешком) 7мин, 10 мин (через пешеходный переход)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые с наличием предупреждающих и направляющих тактильных указателей на перекрестке.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(С,Г,О)	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	17-48
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	49-53
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Здание МБОУ «Гимназия № 7 доступно условно, т.к. имеются значительные несоответствия.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Объект доступен полностью всем (ДП-В)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется разработка проектно-сметной документации; согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.


Председатель комиссии

Заместитель директора по
хозяйственной части
Воронцова М.Г.




Члены комиссии

Заместитель директора по
воспитательной работе
Аракчеева О.Е.



Психолог
Хасанова Н.В.




В том числе:
Представители
общественных
организаций инвалидов

Начальник отдела по социальной
адаптации инвалидов ТРО ВООИ РТ
Бакина Н.С.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 07 » 04 20 21 г. (протокол № 1)
Комиссией (название). _____