



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Имамутдинова Н.Р.
« 10 » ноября 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
- 1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина д. 30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1035 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5208 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975 г, последнего капитального ремонта 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2048 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, МБДОУ «Алексеевский детский сад №1 «Ромашка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация организация осуществляет образовательную деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ - 15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвали- дов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-Ч(Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-Ч(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-Ч(Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-Ч(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-Ч(Г,У)
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДЧ-Ч(Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструк- туры: Состояние доступности основных структурно-функциональных зон - недоступно

для всех категорий инвалидов, лиц с ОВЗ –доступно частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	
12	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления средств в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ____ л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) -

Председатель комиссии Имамутдинова Н.Р. Имамутдинова Н.Р., заведующий МБДОУ

Член комиссии Шалашова О.Л. Шалашова О.Л., председатель профсоюзного комитета

Член комиссии Волостнова О.А. Волостнова О.А., старший воспитатель

Член комиссии Шейна Е.В. Шейна Е.В. председатель родительского комитета

Член комиссии Седова Нина Кузьминична Седова Нина Кузьминична, председатель общества инвалидов по Алексеевскому району РТ



Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «10» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д.30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	К,О,С,	Нанесение тактильных средств.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	С,О,К	Нанесение тактильных средств.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные средства, нескользкое покрытие, поручни	С,О,Г,	Нанесение тактильных средств, не скользкое покрытие, установление поручней	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для всех групп инвалидов	О,С,Г,У,К	Обеспечить доступность для всех групп инвалидов	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (Участку)	ДЧ-В	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию (нанесение тактильных средств, нескользкого покрытия, установление поручней) . Организация автостоянки для транспорта инвалидов и оборудовать знаком «Инвалид» и разметкой. Провести все виды работ по адаптации объекта.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть 4 шт			Отсутствует твердое покрытие, поручни, отсутствуют тактильные средства	К,О,С	Нанесение твердое покрытие, установить поручни, нанести тактильные средства	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К.О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть 4шт			Имеются пороги (10см), не превышающий нормы, отсутствует знак «Инвалид» отсутствуют тактильные средства	К,О,С	Установить знак «Инвалид» установить тактильные средства	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп инвалидов	К,С,О,Г,У		Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

ны				дования ОСИ
Входа	ДЧ-В	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить нескользящее покрытие, нанести твердое покрытие, установить поручни, нанести тактильные средства.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад

№ 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики татарстан

422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожида- ния, галерея, бал- кон)	есть	-	-	Ширина коридоров составляет 120см, отсутствуют так- тильные средства	К,О,С ,Г	Нанесение тактильных средств.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Отсутствуют панду- сы, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользя- щее покрытие	К,О,С ,Г	Отсутствуют пандусы, нет тактильных средств, от- сутствует твердое не- скользящее покрытие	Техни- ческое реше- ние не- воз- можно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует	О,К	Установка	Техни- ческое реше- ние не- воз- можно
3.4	Лифт пассажир- ский (или подъем- ник)	нет	-	-	Отсутствует	К,О,С ,Г	Установка	Техни- ческое реше- ние не- воз- можно
3.5	Дверь	есть	-	-	Отсутствует широкий дверной проем, от- сутствуют тактиль- ные средства	К,О,С ,Г	Расширение дверных про- емов, уста- новка так- тильных средств	Техни- ческое реше- ние не- воз- можно
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопас- ности)	нет	-	-	Отсутствует широкий дверной проем, от- сутствуют тактиль- ные средства	К,О,С ,Г	Расширение дверных про- емов, уста- новка так- тильных средств	Теку- щий ремонт
	ОБЩИЕ требова- ния к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зо- ны	Состояние доступно- сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) дви- жения внутри зда- ния (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (1)

к Акту обследования к паспорту доступности от «10» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики татарстан

422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Ромашка, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	--	-	-	-	--	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	--	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВН-Д	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «10» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВН-Д	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от «10» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Вариант жилые помещения	ВНД	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад № 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики татарстан
422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д.30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Дверные проемы узкие. Установка кабинок без учета особенностей инвалидов	О,К,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проемов	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Дверные проемы узкие. Нет тактильных средств	О,К,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проемов	Ремонт капитальный
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Дверные проемы узкие. Нет тактильных средств	О,К,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проемов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверные проемы узкие. Нет тактильных средств	О,К,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проемов	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных средств, расширение дверных проемов

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Алексеевский детский сад
№ 1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики татарстан
422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Павёлкина, д.30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует	К,О,Г	Разместить визуальные средства информации	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	Г	Разместить акустические средства информации	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует	С	Разместить тактильные средства информации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие визуальных, акустических тактильных средств информации			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Проведение запланированных мероприятий