



АКТ  
обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений  
на 01.06.2023 года

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 6 игровых площадок и спорт площадка, 6 веранд (теневые навесы). Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- веранда – 6 шт.;
- игровая беседка – 2 шт.;
- баскетбольное кольцо «Жираф» - 2 шт.;
- баскетбольное кольцо – 1 шт.;
- скамейки - 6 шт.;
- песочница - 6 шт.;
- тигр-бревно – 3 шт.;
- петушок – 1 шт.;
- игровые счеты – 1 шт.;
- стол и 4 скамейки – 1 компл.;
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.;
- стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.;
- шведская стенка с канатом -1 шт.;
- гимнастические скамейки – 3 шт.;
- мишень для бросания мяча – 1 шт.;
- рукоход – 1 шт.;
- шведская стенка – 1 шт.
- стенка для метания мячей «Жираф» - 1 шт;
- дорожка Здоровья – 6 шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Игровые счеты	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	Окрашены пол, стены	
6	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
7	Игровая беседка	Соответствует	Нет дефектов		
8	Баскетбольное кольцо	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	Окрашены пол, стены	
3	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Домик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

5	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
6	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
4	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
6	Стенка для метания мячей «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
3	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Петушок	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
6	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
3	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
6	Игровая беседка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
7	Баскетбольное кольцо «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
4	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
6	Баскетбольное кольцо «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	

**Перечень оборудования спортивной площадки**

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Рукоход	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	шведская стенка с канатом	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
6	шведская стенка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
7	Гимнастические скамейки – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
8	мишень для бросания мяча	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

**1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.**

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Все МАФы надежно закреплены в земле. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

**2. Ежегодный осмотр детской площадки.**

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

**3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.**

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Стойки, шведские стенки надежно закреплены в земле, не имеют механических и коррозийных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и спортивного инвентаря подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.


**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

- Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
- МАФы и спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ХР

  
Капралова Э.М.

Старший воспитатель

  
Салихова Г.Р.

Старшая медицинская сестра

  
Хайбуллина С.И.

Инструктор по физической культуре

  
Файзуллина И.З.

Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту здания

  
Архипов Н.М.