



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ №22  
«Колокольчик»  
А.Ф.Шарипова

**АКТ**  
**обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений**  
**на 31.05.2023 года**

МБДОУ г. Набережные Челны

«Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик»

Адрес: б/р Строителей д. 10 (4/24)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 11 игровых площадок, 7 теневых навесов, огороженных кустарниками. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Лаз вертикальный 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Жираф -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Грузовик с горкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Теневой навес - 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2017 г
6	Домик- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лаз вертикальный – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Установка 2022 г.
3	Лестница дуга– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Теневой навес– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017 год
5	Домик – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Установка 2018 г.
6	Машина – джип 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г

7	Лодка 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		Установка 2017 год
---	------------	---------------	--------------	--	--------------------

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лаз Жираф- 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Лаз дуга- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Грузовик – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Домик со скамейками - 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
6	Лаз вертикальный 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
7	Теневой навес-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017 г

Перечень оборудования игровой площадки группы №10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Машина Джип – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2020 г
3	Домик -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Лаз Жираф – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Лаз вертикальный – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Змейка- скамейка- 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
7	Теневой навес- 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017 год
8	Лаз лиана- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Змейка-скамейка– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Машина – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Беседка детская – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Лаз вертикальный– 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		

6	Домик – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
---	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детская беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Домик - 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лаз Жираф- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019г.
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Лаз пирамида – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Машинка- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Лаз вертикальный -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Домик – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
7	Скамейка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г.

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лодка- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Спорт.лаз – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2017 г
4	Домик со скамейками – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Теневой навес – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017 г
6	Лаз Жираф – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г.

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Грузовик -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2020 г

2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Змейка скамейка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Лаз вертикальный - 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Домик -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
6	Стол со скамейками – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019г.
7	Лаз пирамида – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г.
8	Теневой навес- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017 г.

Перечень оборудования игровой площадки группы № 4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лаз вертикальный – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лаз Жираф – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Машина с горкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Домик -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
6	Стол со скамьями -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019г.

Перечень оборудования игровой площадки группы № 5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машина с горкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		Замена 2022 г
3	Детская беседка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Домик – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Лаз Жираф – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
6	Стол со скамьями- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
7	Теневой навес- 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Ремонт 2017г

## Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2020 г.
2	Стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
3	Футбольные ворота – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
4	Шведская стенка с кольцом-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
5	Лаз дуга- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
6	Лаз вертикальная – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
7	Перекладина – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
8	Лаз-тоннель – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
9	Гимнастическое бревно 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
10	Змейка-лаз – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
11	Спортивный лаз – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019 г
12	Подиум	Соответствует	Нет дефектов		
13	Стойка баскетбольная-2 шт	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019г.
14	Мишень для метания	Соответствует	Нет дефектов		Замена 2019г.

### **1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.**

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

### **2. Ежегодный осмотр детской площадки.**

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

### **3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.**

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенка закреплены в земле, не имеют механических и коррозийных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

### **4. Ежедневный осмотр территории и оборудования.**

Ежедневно дежурный администратор обходит территорию, проводит визуальный осмотр, делает записи в тетради дежурного администратора.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Спортивная площадка и игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.

2. МАФы, спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Завоз песка планируется до 01.06.2023 г.

Председатель



А.Ф.Шарипова

Члены комиссии:

Зам зав. по АХР

Е.И. Вазеева

Старший воспитатель

Н.Г. Пахомова

Старшая медицинская сестра

Д.З.Аксайтова