

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №42

«Аленький цветочек»

Набережные Челны

423802, бульвар П Корчагина, д.9
(10/17)

т/факс: 8(8552)71-05-71, 71-00-07

ОКПО: 57240600, ОГРН: 1031616001361

ИНН/КПП 1650085772/165001001

Эл.адрес: 42-sad@mail.ru



42 НЧЕ «Ал чәчәккәй»

БАЛАЛАР БАКЧАСЫ МБМББУ

Яр Чаллы шәһәре

423802, П. Корчагин бульвары, 9 йорт
(10/17)

т/факс: 8(8552)71-05-71, 71-00-07

ОКПО: 57240600, ОГРН: 1031616001361

ИНН/КПП 1650085772/165001001

Эл.адрес: 42-sad@mail.ru

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 42 Детский сад

«Аленький цветочек»

С.М. Бадертдинова

« 26 » мая 2023г

АКТ

обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 01.06.2023 года

г. Набережные Челны МБДОУ «Детский сад № 42 «Аленький цветочек»
(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: ул. Б-р П.Корчагина д.9 (ГЭС 1/17)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 11 игровых площадок, 11 веранд (теневые навесы), все одинарные. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- маф – кораблик - 1 шт.;
- маф – паровозик - 1 шт.;
- маф – машинка – 1 шт.;
- маф – трамвайчик – 1 шт.;
- маф – для метания мячей - 4 шт.;
- маф – турник 4-х уровневый – 3шт.;
- маф – лестница дуга для лазания - 4шт.;
- маф горка – 1 шт.;
- маф качалка лягушка – 1 шт.;
- маф качалка-балансир – 1 шт.;
- маф бревенчатый паровозик – 1 шт.;
- песочница с крышками - 11 шт.;
- веранда – 11 шт.;
- бревно – 1 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.
- стойка для баскетбола – 2шт.
- шведская стенка вертикальная лестница 3-х рядная -1 шт.
- шведская стенка с канатом и вертикальными кольцами – 1 шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Машинка-1 шт.	Не соответствует	нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Скамейка по бокам на веранде	Соответствует	Нет дефектов		
4	Бревенчатый паровоз	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Отремонтировать порог	окрашена	05.05.2023
3	маф кораблик – 1 шт.	Соответствует	Закрепить скамейка	Замена до 31.05.2023 окрашена	05.05.2023
4	маф – лестница дуга для лазания	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы № 8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка по бокам на веранде	Соответствует	Нет дефектов		

4	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
---	---------------------------------	---------------	--------------	----------	------------

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф – лестница дуга для лазания 2 шт	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
4	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
5	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы № свободная

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф – лестница дуга для лазания– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф паровозик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
4	Скамейка – 4 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
5	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы № 1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
---	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023
3	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	
4	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	05.05.2023

Перечень оборудования игровой площадки группы № 4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов		
4	Маф трамвайчик	Соответствует	Нет дефектов		
5	Маф качалка - балансир	Соответствует	Нет дефектов		Установили в 2022
6	Маф качалка лягушка	Соответствует	Нет дефектов		Установили в 2022
7	Маф горка	Соответствует	Нет дефектов		Установили в 2022

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	Не соответствует	Прогнило бревно	Ремонт до 13.06.2023	
2	прыжковая яма с песком – 1 шт.	Не соответствует	Увеличить длину		
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	шведская стенка с канатом и вертикальными кольцами – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

5	стойка для баскетбола – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	шведская стенка вертикальная лестница 3-х рядная -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Заключение комиссии: выявленные замечаний и нарушений необходимо устранить до 13.06.2023г.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заведующий ДОУ


Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра

Зам.Заведующего по хозяйственной работе

Уполномоченный по ОТ

Рабочий по обслуживанию здания

 С.М. Бадертдинова
 Р.Р. Зиятдинова
 Л.Б. Гульмамамдова
 Л.В.Старикова
 Е.А. Сясегова
 Р.Ф. Садыков