



УТВЕРЖДАЮ

И заведующего МБДОУ

«Центр развития ребенка-  
детский сад № 47 «Айгуль»

И.А. Мартынова

20 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль».

1.2. Адрес объекта 423822, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Московский , 57.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей. 4190,9 кв. м

- часть здания        этажей (или на        этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11390 кв. м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта       .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423822, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Московский , 57.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 27.01.2021 года № 505.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте: с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 344(в возрасте от 2 до 8 лет) и 65 сотрудников.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 330/360/720.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка «Электротехников» , Нариманова Автобус: № 7,13, 12, 26,22,1.27 .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно.

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У) ДУ(Г) ВНД(С,К)
2.	Вход ( входы ) в здание	ДП-И(О,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

#### **4. Управленческое решение.**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: 27 июня 2022г.

Председатель комиссии:

ИО заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»

Марф И.А. Мартынова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

Ганеев Р.М. Ганеева

Председатель профсоюзной организации

Шербинина С.В. Щербинина

Уполномоченный по охране труда

Яшагина Н.В. Яшагина



УТВЕРЖДАЮ  
И.О. заведующего МБДОУ  
«Центр развития ребенка-  
ребенка-детский сад № 47 «Айгуль»  
И.А. Мартынова  
2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

27 июня 2022 года

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль».

1.2. Адрес объекта 423822, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Московский , 57.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4190.9 кв. м

- часть здания   этажей (или на   этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11390 кв. м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта  .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423822, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Московский , 57.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 27.01.2021 года № 505.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте: с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 344(в возрасте от 2 до 8 лет) и 65 сотрудников.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 330/360/720.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка «Электротехников», Нариманова Автобус: № 7,13, 12, 26.22,1.27.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	ВИД
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВИД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВИД
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВИД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помочь сотруднику организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВИД» - временно недоступно; доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	ТERRитория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У) ДУ(Г) ВИД(С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С.Г.У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С.Г.У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВИД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

#### 5. Особые отметки.

Приложения:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту           | на 1 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                     | на 1 л.  |
| 3. Путей движения в здании                     | на 1 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта            | на 1 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений           | на 1 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте     | на 1 л.  |
| 7. Результаты фото фиксации на объекте 17 фото | на 17 л. |

Председатель комиссии:

ИО заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»



 И.А. Мартынова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 Р.М. Ганеева

Председатель профсоюзной организации  
Уполномоченный по охране труда

 С.В. Щербинина  
 Н.В. Яшагина

Эксперт по обеспечению доступной среды  
для инвалидов и маломобильных групп населения



А.Д. Натифов

## Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «27» июня 2022 г.

**I. Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль».  
г. Набережные Челны, пр-т Московский, 57

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1, 5	Пороги и бордюры высокие. Отсутствие тактильной разметки.	Г, К, О	-	Капитальный ремонт
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Большие перепады высот. Отсутствие тактильной разметки.	Г, К, О	-	Капитальный ремонт
1. 3	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствуют поручни и отсутствует маркировка крайних ступеней	Г, К, О	-	Капитальный ремонт
1. 4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Отсутствует	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
1. 5	Автостоянка и парковка	есть	-	4	Отсутствует знак парковки для транспорта инвалидов.	К.О.С.Г.У	Установка знаков парковки транспорта инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию	ДП-И (О, С, У) ДУ(Г), ВНД(К)	-	1,2,3	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «27» июня 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»,

г. Набережные Челны, пр-т Московский, 57

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствуют поручни и отсутствует маркировка крайних ступеней	K,O,C,G	-	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	K	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	24	6	Отсутствует тактильная разметка	K,G,O	Нанесение тактильной разметки	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	24	6	Отсутствует тактильная разметка	K,G,O,	Нанесение тактильной разметки	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	25	7	Отсутствует тактильная разметка	O,G,K	Нанесение тактильной разметки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	Отсутствует тактильная разметка, пандус (наружный)	24	6	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «27» июня 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»,  
г. Набережные Челны, пр-т Московский, 57

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	49	14	Доступ обеспечен	К.О.С.Г.У	-	-
4.2	Залная форма обслуживания	есть	21	15	Доступ обеспечен	К.О.Г	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>					-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (К.О.С.Г.У)		7,8	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «27» июня 2022 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»,  
г. Набережные Челны, пр-т Московский, 57

№ п/ п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5. 1	Туалетная комната	есть	45	16	Не соответствует нормативам	K,Г	Установка доспупного сан.узла	Капитальный ремонт
5. 2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5. 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,С,У) ДУ (Г), ВНД(К)	45	16	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «27» июня 2022 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Айгуль»,  
г. Набережные Челны, пр-т Московский, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	-	-	-	-	C	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует акустическая система	C	Установка акустических средств	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует тактильная разметка	Г	Нанесение тактильной разметки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-	-	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 30 листов

