

Адрес: 423802 г.Набережные Челны РТ, им.Габдуллы Тукая наб., дом 67 (10/47);

тел. / факс: 70-60-96 / 71-08-66

эл. адрес: sad13-00@mail.ru

Акт обследования № 2 от 17.05.2023г.

- Состояния физкультурного оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале
- Проверки состояния МАФов на прогулочных площадках
- Проверки тентовых навесов на прогулочных площадках.

Комиссия в составе :

_председателя Вергизовой Е.Н. – заведующего МАДОУ;

- членов комиссии: Орловой Г.Г.

Мальцон Т.В.

Антоновой Э.Р.

Шадринной Н.А.

Составила настоящий акт о том что:

1. На спортивной площадке все спортивное оборудование в исправном состоянии, турники устойчивы.
2. В спортивном зале все спортивное оборудование в исправном состоянии. Шведская стенка прочная прикреплена к стене, произведены испытания на прочность перекладин с помощью груза 200 кг, прогиб составил 4 см. Гимнастические скамейки устойчивые, имеют нескользкую поверхность.
3. МАФы на всех прогулочных площадках исправны, покрашены, устойчивы, соответствуют требованиям техники безопасности.
4. Тентовые навесы в количестве 11 (одиннадцать) штук проверены на прочность.

Председатель

Члены комиссии




Вергизова Е.Н.

Орлова Г.Г.

Мальцон Т.Э.

Антонова Э.Р.
Шадринная Н.В.