

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад комбинированного  
вида № 103 «Тургай»  
\_\_\_\_\_ А.А.Губайдуллина

**АКТ**  
**обследования малых архитектурных форм**  
**и спортивных сооружений**

от « 17 » мая 2022 года

Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.  
и членов комиссии: заместителя заведующего по х\р Закировой Л.Ф.  
старшего воспитателя Рахимуллиной А.И.  
председателя профкома Тухватуллиной Л.Р.  
уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.  
рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

17 » мая 2022г. произведена проверка и испытания малых архитектурных форм и спортивных сооружений на готовность к летнему оздоровительному периоду 2021 года. На территории ДОУ находятся 12 игровых площадок с крытыми верандами и спортивная площадка. Каждый участок разделен с соседней кустарниками.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	соответствует	-		
2	Скамейка 2 шт.	соответствует	-		
3	МАФ автомобиль-1 шт.	соответствует	Обновить сиденье и покраска МАФа		До 01.06.2022
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	МАФ Автомобиль-1шт	соответствует	-		
2	Песочница – 1шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1 шт.	соответствует	-		
4	Скамейка - 2 шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	покрасить		

3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Отремонтировать край веранды		До 01.06.2022
4	МАФ Автобус – 1шт.	соответствует	-		
5	Стол со скамейкой	соответствует	-		
6	Футбольные ворота	соответствует	-		
7	Тропа Здоровья	соответствует	обновить		До 10.06.2022

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.		Добавить доску и отремонтировать		До 01.06.2022
2	МАФ Кораблик – 1шт.	соответствует	-		
3	Веранда -1 шт.	соответствует	Край веранды отремонтировать		До 01.06.2022
4	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
5	Автомобиль – 1шт.	соответствует	-		
6	Столик со скамейкой	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	соответствует	отремонтировать		
2	Автобус– 1 шт.	соответствует	-		
4	Веранда- 1 шт.	соответствует	-		
5	Скамейка – 2шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	кораблик – 1шт.	соответствует	-		
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	-		
3	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	-		
5	Автомобиль – 1шт	соответствует	-		
6	Вертолет – 1шт	соответствует	покрасить		
7	Тропа Здоровья	соответствует	Обновить внешний вид		До 10.06.2022
8	Столик со скамейками		Укрепить основание стола и покраска		До 10.06.2022
9	Деревянные Цветы		Устранить на столбе гвозди		До 20.05.2022

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	кораблик – 1шт.	соответствует	Засыпать основание на земле		До 01.06.2022
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда-1 шт.	соответствует	Замена 1 половой доски		До 01.06.2022
4	Скамейка -2шт.	соответствует	-		
5	Домик - 1шт	соответствует	-		
6	Столик и скамейка	соответствует			

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Кораблик – 1шт.	соответствует	Засыпать основание на земле		До 01.06.2022
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
4	Качели – 1шт.	соответствует	-		
5	Веранда – 1 шт.	соответствует	-		
6	Домик – 1шт	соответствует	-		
7	Стол со скамейками	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Автомобиль – 1шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	-		
4	Скамейка -2шт.	соответствует	-		
5	Мостик – 1 шт	соответствует	-		
6	Стол со скамейкой	соответствует	-		
7	Колодец – 1 шт	соответствует	-		
8	Улей – 1шт	соответствует	-		
9	Стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		
10	Тропа здоровья	соответствует	Обновить внешний вид		До 01.06.2022

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
1	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		

2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Заменить 1 половую доску		До 01.06.2022
4	автомобиль– 1 шт.	соответствует	Обновить сиденье		До 01.06.2022
5	Трактор – 1шт	соответствует	покраска		До 01.06.2022

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Вертолет – 1 шт.		Приварить колесо		До 01.06.2022
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Заменить 4 половые доски		До 01.06.2022
4	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
5	Столик со стульями	соответствует	покраска		До 01.06.2022
6	Кораблик – 1 шт	соответствует	Покраска сидений		До 01.06.2022

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Автобус– 1 шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	-		
4	Столик -1 шт.	соответствует	Покраска		До 01.06.2022
5	Скамейка – 2шт.	соответствует	-		
6	Самолет 1шт	соответствует	-		
7	Турникет -1шт	соответствует	-		
8	Стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	соответствует	-		
2	прыжковая яма с песком – 1 шт.	соответствует	обновить песком		До 01.06.2022
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		

4	стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		
5	Футбольные ворота – 2 шт.	соответствует	-		
6	лабиринт -1 шт.	соответствует	-		
7	турникет -1 шт	соответствует	-		

### **1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.**

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки и передаются по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

### **2. Ежегодный осмотр детской площадки.**

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

### **3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.**

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Результаты, замечания так же записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ выявлены на некоторых участках, рекомендуется устранить выявленные дефекты в кратчайшие сроки, с соответствующей записью в акте (принятые меры), проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается, только без использования баскетбольных колец. Их эксплуатация разрешается, после укрепления фундамента.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы, спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ А.А.Губайдуллина

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Л.Ф. Закирова  
 \_\_\_\_\_ А.И. Рахимуллина  
 \_\_\_\_\_ Л.Р. Тухватуллина  
 \_\_\_\_\_ А.Н. Ерошкина  
 \_\_\_\_\_ Ф.М. Закиров