

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 16
от «16» 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2 6	-отсутствие тротуара вдоль забора до калитки;		- отсыпка тротуара вдоль забора до калитки;	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2	отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН		ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки	
1.3	Лестница (наружная)	есть	Крыльцо № 1	3,4	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели		Установка тактильно-контрастных указателей	
1.4	Пандус (наружный)	Есть	Крыльцо № 1	5	Не соответствует		Реконструкция пандуса при въезде	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	6	не выделены места для транспорта инвалидов		Имеется территория для парковки. Организовать стоянку с информацион	

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	-	1	Организовать стоянку с информационным обозначением

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория является муниципальной собственностью

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание №1 (главный) административно-хозяйственный корпус

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском
муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Кры льцо № 1	3,4	Отсутству ют тактильно- контрастны е указатели		Установка тактильно- контрастных указателей	
2.2	Пандус (наружный)	есть	Кры льцо № 1	5	Не соответству ет		Необходима реконструкц ия пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Кры льцо № 1	3	соответств ует			
2.4	Дверь (входная)	есть	Кры льцо №1	3	не соответству ет	Имеется порог. Инвалид- колясочник упирается в дверь при открытии	Устранить порог. Переустанов ка входной двери в другую сторону	
2.5	Тамбур	есть	1	7	имеется. возвышенн ость, нет пандуса		Установка пандуса	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуе т системная информаци я при входе		Организоват ь систему информации с цветовым и тактильным обозначение м	

І Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание №2 (стационар)
спальный корпус

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском
муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	9		Имеется возвышенность, порог	Установить пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8,9	не соответству ет	Имеется порог, нет пандуса	Устранить порог, установить пандус	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	8	соответсву ет			
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутству ет системная информаци я при входе		Организоват ь систему информации с цветовым и тактильным обозначение м препятствий	

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,К,С) со стороны административного здания; ДУ – спальный корпус	Крыльцо № 1	5	ДУ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, частично для колясочников, для умственно-отсталых. Для слепых предусмотрено сопровождающее лицо.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском
муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	35, 2	10, 11	Отсутствие поручней		Оборудовать поручнями	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	34	12				
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	13				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	13	14	Проем не соответствует требованиям		Расширить дверной проем в переходе от администрат ивного здания в спальный корпус (спортзал)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	35, 2, 23	14, 15, 16	Отсутствуют поручни по пути передвижения		Установить поручни по пути передвижен ия	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	35,23	15,16	Установить поручни по пути передвижения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступность Путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации – доступность условная, для слепых предусмотрено сопровождающее лицо.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6,4 3,2 20, 11, 32, 5	4,2 11, 5				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3, 13, 14, 42- 43	13- 14, 42- 43 3, 33				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	2, 19	25				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	33,13-14	25,26	Установить поручни по периметру здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Площадь позволяет передвигаться свободно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Нет доступа колясочникам			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ДУ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть			отсутствует обозначение палат		установить нумерацию палат и установить таблички	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержа- ние	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ес ть	29	26- 28	Отсутству ют откидные парные поручни в зоне унитаза, горизонтал ьные поручни вдоль стен по периметру всего туалета, снаружи		Установить откидные парные поручни в зоне унитаза, горизонталь ные поручни вдоль стен по периметру всего туалета, снаружи	Организа ционные меропри ятия, текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	ес ть	31	29	Отсутству ют поручни		Оборудоват ь поручнями	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ес ть	32	30	Отсутству ют поручни		Оборудоват ь поручнями	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г)	27,29		Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Площадь позволяет оборудовать помещение техническими средствами

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском
муниципальном районе, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул.Первомайская, д.82А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						Органи зовать систем у компле ксной инфор мации на всех зонах переме щения
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства	есть		31			Для инвалидов с нарушением зрения предусмотре но сопровождая ющее лицо	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (Г,О,К,У)		11	Организовать систему комплексной информации на всех зонах перемещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать систему комплексной информации на всех зонах перемещения